



Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych  
Narodowa Instytucja Kultury

Centre of Art Collection Protection  
Ul. Okrężna 9, 02-916 Warszawa POLAND  
TEL. (022) 651 53 00, 651 75 00, FAX (022) 642 11 85  
e-mail: [biuro@oozp.org.pl](mailto:biuro@oozp.org.pl) [www.oozp.org.pl](http://www.oozp.org.pl)

Warszawa, 22 marca 2007

L.dz. OOZP 677/2007


Pan  
Arkadiusz Milka  
Prezes  
Intel sp. z o.o.  
ul. Ładna 4-6  
31-444 Kraków

**Dot. projektu systemu wykrywania wycieków w pomieszczeniach piwnicy budynku „A”  
i „D” Muzeum Sztuki w Łodzi.**

Wysoko oceniamy przedłożoną dokumentację i proponowane rozwiązanie techniczne. Systemy wykrywania wycieków są kolejnym elementem szeroko pojętego technicznego zabezpieczenia zbiorów muzealnych. Niekontrolowane wycieki wody (zwłaszcza gorącej) mogą być przyczyną częściowego lub nawet całkowitego zniszczenia zbiorów. Szczególna rola tych systemów jest widoczna w ochronie pomieszczeń magazynowych, które nie są codziennie kontrolowane. Szczególnie cenne jest kontrolowanie wycieków w przypadku zbiorów położonych w zabytkowych budynkach wyposażonych w stare instalacje. Nie można również zapominać, że wycieki mogą powstawać również na skutek uszkodzenia lub zużycia pokryć dachowych.

Z zadowoleniem przyjmujemy informacje, że pierwsze systemy tego typu są instalowane w muzeach. To właściwy krok w celu zapewnienia lepszego bezpieczeństwa zbiorom dzieł sztuki.

D Y R E K T O R

  
mgr Piotr Ogrodzki